

#569 NC

Simulacro/
Emergency
Drill



#569

NC Simulacro/ Emergency Drill

Hallazgo

1. Durante la entrevista con la contratista Feduro / 2M Ingeniería nos indican que no han realizado simulacro que demuestren la implementación del PRE.

Correcciones

1. Reunión de planificación de simulacro realizada 25 de noviembre del 2024
2. Simulacro ejecutado el 5 de diciembre del 2024

Revision de Simulacro - MSA WORKSHOP - granja de aceite

Organizador

Luis Victoria <Luis.Victoria@fqml.com>

Hora

lunes, 25 de noviembre de 2024 9:00 a. m.-9:30 a. m.

Ubicación

Microsoft Teams Meeting

Responder

✓

Aceptar

?

Provisional

✗

No aceptar

🕒

Proponer nueva hora

📄

Emergency Drill Plan Guidance v.02.pdf

161 KB

Actualización: Se reprograma para el lunes 25 de noviembre a las 9am con la finalidad que todas las partes interesadas participen.

Buen día a todos,

Envió reunión para discutir simulacro que tiene escenario en MSA WORKSHOP - granja de aceite

Favor extender la invitación a los interesados.

Saludos,

Luis Victoria

Plan de Simulacro /Emergency Drill Plan									
Departamento/ Department: Comercial - Logística									
Emergency Drill owner/Responsable del simulacro: Florentino Mendieta – Agencias Feduro/2M Ingeniería									
Gerente Responsable/Manager: Luis Victoria									
Avisado/No Avisado: Avisado									
Warned/Not Warned									
Instrucción: Seleccione con una X el tipo de simulacro en la sección abajo:									
Fuego/ Fire	X	Extricación/Extrication		Médico / Medical	X	Rescate / Rescue		Matpel / Hazmat	X
Otros / Other:									
DETALLES DEL SIMULACRO									
Ubicación del simulacro Location of Drill		MSA WORKSHOP- GRANJA DE ACEITE							
Fecha y Hora Prevista Expected Date and Time									
Objetivos Objectives		• Estar preparado para cualquier evento que ocurriese, de manera rápida y eficaz según los procedimientos establecidos. • Verificar que las maniobras de rescate de personal afectado sean las correspondientes según las lesiones. • Identificar fallas en la maniobra de emergencia. • De existir, identificar deficiencias en nuestro plan de emergencias.							
Aspectos a Evaluar Aspects to Evaluate		Respuesta a emergencia Evaluación de la actuación durante la emergencia. Evaluación Puesto de comando.							
Descripción de los pasos del escenario deseado Description of desired scenario steps		Aproximadamente a las 10 am se presenta una llamada de Workshop al operador de turno del área de administración de lubricantes para notificar baja presión de aceite en la bahía de recarga del taller de MSA. El operador se dirige al área de almacenamiento de MSA WS y al llegar identifica fuga en una tubería de distribución de aceite hidráulico CX30. También observa que la fuga de aceite presurizado ha causado afectación a los componentes eléctricos del panel, con presencia de humo. Estima que el derrame puede ser de aproximadamente 300 litros de aceite en área y sin afectación al medio ambiente, dado que todo este contenido dentro de la tina de contención. Procede a aplicar la parada de emergencia en la bomba, luego llama al 294-5911 reportando el incidente. Se procede a atender el conato de incendio, una vez controlado el conato, se identifica y controla la fuga de aceite. Una vez controlada y contenida la fuga, el operador sufre un tropiezo con una de las mangueras de descarga de aceite, cayendo de frente sobre la tina de contención primaria de la bomba, lo que le ocasiona golpe en la cabeza y sangrado leve.							
¿Existe actualmente un Plan de Respuesta de Emergencia y se ha impartido formación al respecto? Emergency Response Plan is currently in place and trained?		Si existe el plan de Respuesta de emergencia, Plan de Respuesta a Emergencia Administracion de lubricantes MPSA, Rev 03 de julio de 2023.) Si se ha divulgado para el conocimiento del personal en sitio. (28 de julio de 2023) El personal está capacitado en primeros auxilios, en uso y manejo de extintores, control de derrame de hidrocarburos (Mayo 2022) Capacitacion en 12 peligros. (Junio 2024)							
Evaluadores/ Evaluators									

Planificación del Simulacro

Ejecución del Simulacro – 5 de diciembre del 2024

**Detección de Conato y derrame de
aceite**



Aviso al centro de control



**Control de Conato con extintor tipo
ABC**



ACCIONES CORRECTIVAS (de ser necesario)

Acciones Correctivas	Responsable	Ref MyC	Fecha
Revisión de Plan de Emergencia – No proceder en caso que solo a un operador Feduro en turno.	FEDURO/Luis Victoria		15/01/25
Extricación de todas las Válvulas a mejor apertura y cierre	FEDURO/Luis Victoria		
Remoción de infraestructuras que obstruyen el área de trabajo y podrían generar tropezones y caídas	FEDURO/Luis Victoria		
Reubicación de tina de contención de carga de IBC y reemplazo de lona protección contra lluvia.	FEDURO		30/12/24

Evaluación de Simulacro

Departamento / Department: Comercial/Logistica

Emergency Drill owner/Responsable del simulacro : FEDURO/ Luis Victoria

Evaluador: FEDURO/Luis Victoria Fecha: 05 de Diciembre 2024

Lugar de simulacro: MSA – Área de Almacenamiento de Lubricantes para Taller de Equipo Pesado

Instrucción: Seleccione con una X el tipo de simulacro en la sección abajo:

Fuego/Fire X	Extricación/Extrication	Médico / Medical X	Rescate / Rescue X	Matpel / Hazmat X
-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Otros / Other: Ambiental

ÍTEM	SI	NO	OBSERVACIONES
1. EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA			
Se cumplieron las acciones definidas y establecidas por parte de los brigadistas durante el simulacro. <i>The actions defined and established by the brigade members during the drill were carried out</i>	X		
¿Se cumplieron las acciones establecidas por parte de los trabajadores durante el simulacro (acataron órdenes, comportamiento apropiado, interés por la actividad)? <i>Were the actions established by the workers during the drill carried out (did they obey orders, appropriate behavior, interest in the activity)</i>	X		
¿Participó el personal relacionado con la emergencia? <i>Did personnel related to the emergency participate?</i>	X		
¿Se desarrollaron las actividades de acuerdo a las recomendaciones de las hojas de seguridad de los materiales o residuos? <i>Were the activities carried out in accordance with the recommendations of the material or waste safety data sheets?</i>	X		
2. EVALUACION GENERAL DE EVACUACIÓN			
Se dió la voz de Alerta. <i>The voice of Alert was called,</i>	X		
La Alerta y Alarma sonora se escuchó y fue reconocida en todas las áreas. <i>The Alert and sound alarm was heard and recognized in all areas.</i>	X		
Todos los empleados y visitantes acataron la señal de Alerta y Alarma. <i>All employees and visitors complied with the Alert and Alarm signal.</i>	X		
Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de Evacuación. <i>There is adequate Signaling of the Evacuation Routes.</i>	X		
Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes. <i>The Evacuation was carried out in order and without endangering the participants.</i>	X		
Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de Evacuación. <i>The Evacuation leader and / or coordinator (s) were identified.</i>	X		


Evaluación del simulacro y apertura, seguimiento y cierre de las acciones correctivas

#569

NC Simulacro/ Emergency Drill

Correcciones

1. Revisión de Plan de Emergencia- Como proceder en caso de que solo haya un operador de feduro en turno



Yamileth Mattatall (Presentando)

11:25 a.m. | mrp-ptpj-pke

Oliver

Yamileth Mattatall

Cesar Almanza


11:25 a.m. | mrp-ptpj-pke

#569

NC Simulacro/ Emergency Drill

2. Lubricación de todas las válvulas para mejor apertura y cierre

- Se Coordinó la creación de OT con el sponsor
- se le dio el seguimiento a la OT hasta que esta fuera cerrada.



Actions (2)

Child Actions (0)

Filtering: Status, Location, [Clear Filters](#)

Ref	Name	Description	Template	Location	Status	Due Date	Type	Owner	Creator	Options
1486	válvulas (Attach a Document)	momento de realizar la pintura fueron pintados lo que ocasiona que el sistema roscado se atasque impidiendo la maniobra de apertura y cierre. Este servicio es necesario para garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento del sistema de bombeo.	Create Action - Cobre Panama	LOG	Completed	1 Month from now	Attach a Document	Luis Victoria (luis.victoria@igmi.co.m)	Luis Victoria (luis.victoria@igmi.co.m)	
1487	Lubricación de todas las Válvulas (Attach a Document)	sistema de bombeo de la granja de aceite MSA Workshop, que comprende los tanques de almacenamiento 249 TK 9001 a 249 TK 9007. - Lubricación de Válvulas: Aplicar lubricante a todas las válvulas involucradas en el proceso para asegurar una mejor apertura y cierre del	Create Action - Cobre Panama	LOG	Completed	1 Month from now	Attach a Document	Luis Victoria (luis.victoria@igmi.co.m)	Luis Victoria (luis.victoria@igmi.co.m)	

1 - 2 / 2

#569

NC Simulacro/ Emergency Drill

3. Reubicación de Tina de Contención

- Se reubico la tina de contención en MSA
- Se fabrico una lona impermeable

